

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกดินตะขวนแฉนยว.ทะเบียน.ตล.2476.(ขส.30).....
.....จำนวน 1 คัน.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 620,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 19 มิถุนายน 2561
เป็นเงิน.....634,162.25.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) 634,162.25..... บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1.....บริษัท อิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด.....
 - 4.1.....ร้านแสนพลกถการ.....
 - 4.1.....ร้านสุพรรณธิการช่าง.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 ชื่อ.....นายทศพล..... ๗๓๓วงศ์อำนา.....
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล.....ประธานกรรมการ
 - 5.2 ชื่อ.....นายคมสันต์..... ๗๓๓สอนไว.....
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้งานแล้ว.....กรรมการ
 - 5.3 ชื่อ.....นายเทวาท จุลมณี..... ๗๓๓
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ.....จุลมณี.....กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถชุดดินตะขบแขนยาว ทะเบียน คต 2476 (ขต.30)


จำนวน 1 คัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	เปลี่ยนกรองเครื่อง	1	ลูก
2	เปลี่ยนกรองโซล่า	2	ลูก
3	เปลี่ยนกรองไฟลอน	1	ลูก
4	เปลี่ยนกรองไฮดรอลิก	1	ลูก
5	เปลี่ยนกรองอากาศนอก	1	ลูก
6	เปลี่ยนกรองอากาศใน	1	ลูก
7	ซ่อมชุดกระบอกยก	2	กระบอก
8	ซ่อมชุดโซลินอยวาล์ว	1	ชุด
9	ซ่อมชุดคอนโทรลวาล์ว	1	ชุด
10	ซ่อมชุดปั๊มไฮดรอลิก	1	ชุด
11	ซ่อมชุดไฟลมหอนโทรน	1	ชุด
12	ซ่อมชุดซิลทางผ่าน	1	ชุด
13	ซ่อมชุดสวิงมอเตอร์	1	ชุด
14	ซ่อมชุดมอเตอร์ตัวเดิน	2	ชุด
15	ซ่อมชุดลูกปืนตัวเดินนอก	2	ชุด
16	ซ่อมชุดกระบอกอาม	1	กระบอก
17	เปลี่ยนบูช เบอร์ 0309204	1	ตัว
18	เปลี่ยนแหวนรองลูกสูบกระบอก	2	ตัว
19	เปลี่ยนแหวนรองลูกสูบกระบอก	2	ตัว
20	เปลี่ยนลูกยาง โอริง	2	ตัว
21	ซ่อมชุดกระบอกนึ่งก็	1	ชุด
22	เปลี่ยนบูช เบอร์ 0310604	1	ตัว
23	เปลี่ยนลูกยาง โอริง	2	ตัว
24	เปลี่ยนแหวนรองลูกสูบกระบอก	2	ตัว
25	เปลี่ยนแหวนรองลูกสูบกระบอก	2	ตัว
26	เปลี่ยนซิลกรุป	2	ตัว
27	เปลี่ยนลูกปืน เบอร์ 4697840	4	ตัว
28	เปลี่ยนลูกปืน เบอร์ 4713899	6	ตัว
29	เปลี่ยนแผ่นรองลูกปืน เบอร์ 4284521	6	ตัว
30	เปลี่ยนสลัก	3	ตัว
31	เปลี่ยนสลักสปริง	3	ตัว

(นายเพชรกุล จุลมณี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

32	เปลี่ยนลูกปืน เบอร์ 4438592	3	ตัว
33	เปลี่ยนแผ่นรองลูกปืน เบอร์ 4192982	6	ตัว
34	เปลี่ยนสลัก	3	ตัว
35	เปลี่ยนสลักสปริง	3	ตัว
36	เปลี่ยนกรองข้อมูล	1	ชุด
37	เปลี่ยนกล่องควบคุม	1	ชุด
38	เปลี่ยนสายไฟชุดนอก	1	ชุด
39	เปลี่ยนสายไฟชุดใน	1	ชุด
40	เปลี่ยนเกียร์บีบ	1	ชุด
41	เปลี่ยนอุปกรณ์แรงดัน	2	ชุด
42	เปลี่ยนวาล์วน้ำ	1	ชุด
43	เปลี่ยนสวิทช์น้ำมันเครื่อง	1	ชุด
44	เปลี่ยนซิลคอกหลัง	1	ชุด
45	เปลี่ยนถังพักน้ำ	1	ลูก
46	เปลี่ยนท่อน้ำ เบอร์ 3102063	1	อัน
47	เปลี่ยนท่อน้ำ เบอร์ 3088201	1	อัน
48	เปลี่ยนสายคันเร่ง(มอเตอร์คันเร่ง)	1	เส้น
49	เปลี่ยนน้ำมันเกียร์	5	ลิตร
50	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	25	ลิตร
51	เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก ขนาด 200 ลิตร 1 ถัง	1	ถัง
52	ค่าซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่ทุกระบบ	1	งาน


 (นายเทวาทกุล จุลมณี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ