

การแสวงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมฝาบ่อพักในฉิวจราชร ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,647,604.62 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมฝาบ่อพักในฉิวจราชร ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามรายละเอียดดังนี้

1. รื้อถอนฝาบ่อพักเดิมในฉิวจราชรที่ชำรุดเปลี่ยนฝาท่อเหล็กหล่อกลมชนิดตะแกรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 100 บ่อ

2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2565
เป็นเงิน..... 1,647,604.62 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.....แบบสำรวจราคากลาง

5.2.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ..... นายทศพล สกุล..... วงศ์อานา

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง ประธาน

6.2 ชื่อ..... นายทวี สกุล..... ศิริสมิตวิภา

ตำแหน่ง..... ผู้ชำนาญการส่วนช่างสุขาภิบาล..... กรรมการ

6.3 ชื่อ..... นายคมสันต์ สกุล..... สอนใจ

ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ..... กรรมการ



6.4 ชื่อ..... นายกมลศักดิ์ สกุล..... แก้วมาดย์

ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง..... กรรมการ


6.5 ชื่อ..... นายวีระศักดิ์ สกุล..... อุประ

ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการ/เลขานุการ

แบบมาตรฐานฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อเหนียวกรณีหล่อสำเร็จรูป




ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวตะแกรงชนิดรางจี๋ข้าง พร้อมช่องเติมคอนกรีต



รายละเอียดฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อเหนียว

1. ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวและเฟรมผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) grade 500-7
2. ขนาด ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวและเฟรม ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าค่าแบบก่อสร้างกำหนด โดยรายละเอียดอยู่ในแบบแปลนและפרוסให้เป็นไปตามข้อมูล
3. ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน หรือไม่น้อยกว่า 40 ตัน ตามที่กำหนดในแบบก่อสร้างเหล็ก โดยขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเครื่องจักรกลก่อสร้างที่ติดตั้งได้ (ขึ้นอยู่กับแรงจากรถบรรทุกที่วิ่งบนผิวจราจร)
4. ฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อเหนียวและเฟรม ใช้วัสดุคุณภาพตามที่มาตรฐาน มอก. 327-2553 หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือคุณสมบัติสูงกว่า
5. ฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อเหนียวและเฟรม ต้องมีช่องเติมคอนกรีตตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
6. ระบบยึดฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อเหนียวและเฟรม ต้องมียึดกับตัวเฟรมหรือตัวรางข้างอย่างมั่นคงและสามารถถอดออกได้
7. ก่อสร้างทุกครั้งที่ฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อเหนียวและเฟรม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและรายละเอียดการก่อสร้างอย่างถูกต้องก่อนทำการก่อสร้าง


 <p>สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น</p>			
ชื่อโครงการ	เลขที่โครงการ	ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง
สถานที่	ชื่อสถานที่	ชื่อช่างควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อช่างควบคุมการก่อสร้าง
วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง	ชื่อผู้ควบคุมการก่อสร้าง


โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายป้องกันผิวจราจร ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งเมือง สำนักช่างเทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารับต่อ	จำนวนเงิน		
	รวมรายการลำดับที่ 1-2					1,304,930.00	
	ค่าขนถ่าย 12.5% และค่าภาษี 5.5%					234,887.40	
	รวมเป็นเงิน					1,539,817.40	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					107,787.22	
	รวมเป็นเงิน			หนังสือแนบแผนผังพื้นที่ก่อสร้างพร้อมแบบก่อสร้าง		1,647,604.62	


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชวรงค์ วงศ์อนันต์)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทวี ศรีชาติวงษ์)
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคนกันต์ สอนใจ)
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคมกฤตย์ นันทนศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายวีระศักดิ์ อุ่นยะ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ